



ヒヤリ・ハット/カモシレ事例報告書

発生日	2021年7月7日水			発生時刻	10時00分頃		報告者	土屋	年齢	39才	天気	晴	
発生場所	■● 県			▲▼ 市	現場名	■★●▲(株) コンテック製 バケットリフター ベアリング交換							
分類項目	● ヒヤリ・ハット	○ カモシレ	種別項目	● 安全	○ 運転	○ 品質	作業状況	○ 準備中	● 作業中	○ 作業後	○ 移動中	○ その他	
原因対象	<input checked="" type="checkbox"/> 当方	<input type="checkbox"/> 相手	<input type="checkbox"/> 双方	<input type="checkbox"/> 設備面	<input type="checkbox"/> 周辺環境	<input type="checkbox"/> 管理(教育)		【※作業中のみ】 <input type="checkbox"/> 点検 <input type="checkbox"/> 試運転 <input checked="" type="checkbox"/> 修理 <input type="checkbox"/> 施工					
どんな事故が起こる可能性があったか	<input checked="" type="checkbox"/> 人の負傷			<input type="checkbox"/> 設備停止	<input checked="" type="checkbox"/> 設備損傷	<input type="checkbox"/> 感電	<input type="checkbox"/> 酸欠	<input type="checkbox"/> 車の損傷	<input type="checkbox"/> その他	事故が起った場合の重大性	<input type="checkbox"/> 大	● 中	<input checked="" type="checkbox"/> 小
<状況図・状況写真など>								<状況及び結果>					
 	<ul style="list-style-type: none"> ・バケットリフターにて部品交換の実施中 部品が高所にあるためフレームに脚をかけ 体が不安定な状態で作業を行った。 足場は板厚5mm、背後の壁までは1m程度。 長尺の脚立は準備されていたが 脚立と部品との距離が発生した。 安全帯は付けていませんでした。 保護具はヘルメットのみ。 落下の危険がありヒヤッとした。 ・結果は問題なく作業を終了できました。 												
	原因・問題 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> ・同行者との作業打ち合わせを簡単に済ませてしまい安全準備が疎かになってしまった。 ・安全帯等、安全器具を同行者が用意しているであろうと思い確認を怠った。 ・機械の構造は知っていたが現場の状況を把握していなかった。(堅牢な足場設備があると思い込んでいた) ・作業内容は経験済みで油断が生じてしまった。 											
心身、能力的要因		<input checked="" type="checkbox"/> 不安全行為(手抜き)		<input checked="" type="checkbox"/> 油断		<input type="checkbox"/> 意識不足		<input type="checkbox"/> 知識不足		<input type="checkbox"/> 不慣れ、未熟		<input type="checkbox"/> 勘違い	
	<input type="checkbox"/> 雜念		<input type="checkbox"/> 放心		<input type="checkbox"/> 焦り		<input type="checkbox"/> 判断ミス		<input type="checkbox"/> 体調不良		<input type="checkbox"/> 誤動作		
今後の対策 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> ・高所作業を行う場合は、現場の事前下見を行い設備の周辺等も確認する。 ・経験済みの作業でも油断のないようにする。 ・作業前手順確認の際には、必要な工具・安全器具の有無を確認し、どのように作業するか密に打合せをする。 ・安全手帳や安全衛生管理規定を確認し、労働災害防止と健康の維持に努める。 												


ヒヤリ・ハット/カモシレ事例報告書

発生日	2020 年 7 月 22 日 水			発生時刻	11 時 00 分頃		報告者	佐藤	年齢	42 才	天気	晴
発生場所	■▲ 県		●△■ 市	現場名	★■●配水場							
分類項目	<input checked="" type="radio"/> ヒヤリ・ハット <input type="radio"/> カモシレ	種別項目	<input checked="" type="radio"/> 安全 <input type="radio"/> 運転 <input type="radio"/> 品質	作業状況 【※作業中のみ <input type="checkbox"/> 点検 <input type="checkbox"/> 試運転 <input type="checkbox"/> 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 施工】	<input type="radio"/> 準備中 <input checked="" type="radio"/> 作業中 <input type="radio"/> 作業後 <input type="radio"/> 移動中 <input type="radio"/> その他							
原因対象	<input type="checkbox"/> 当方 <input type="checkbox"/> 相手 <input checked="" type="checkbox"/> 双方	<input type="checkbox"/> 設備面 <input type="checkbox"/> 周辺環境 <input type="checkbox"/> 管理(教育)	<input type="checkbox"/> 感電 <input type="checkbox"/> 酸欠 <input type="checkbox"/> 車の損傷 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> 事故が起こった場合の重大性 <input checked="" type="radio"/> 大 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小							
どんな事故が起こる可能性があったか	<状況図・状況写真など>											
	   											
	<状況及び結果>											
	<p>「過去にグレーチングが外れて転落する重大事故が発生しています。必ず安全帯を着用してください」の現場貼り紙があった。</p> <p>作業スペースは狭いため、不安だった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チェーン、介助ロープを整理する補助員が安全帯を外して作業をし始めたので、指摘をしてつけてもらった。 ・グレーチングの外す箇所を変更した際作業員が他のグレーチングを踏もうとしていた為制止した。 <p>※当日の作業員にも、朝礼で危険性を周知し安全帯の着用を周知した。また、全員で搬入ルートを回って、確認をしていた</p> <p>※事前に調査を行い、搬入計画書を作成していた</p>											
原因・問題 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> ・補助員の意識が低かった。 ・作業効率優先となり、安全帯を外したのだと思われる。 ・作業当日に、グレーチングを外す箇所を変更した(想定の検討不足) 											
心身、能力的要因	<input checked="" type="checkbox"/> 不安全行為(手抜き)		<input checked="" type="checkbox"/> 油断	<input checked="" type="checkbox"/> 意識不足	<input type="checkbox"/> 知識不足	<input type="checkbox"/> 不慣れ、未熟	<input type="checkbox"/> 勘違い					
	<input type="checkbox"/> 雜念		<input type="checkbox"/> 放心	<input type="checkbox"/> 焦り	<input type="checkbox"/> 判断ミス	<input type="checkbox"/> 体調不良	<input type="checkbox"/> 誤動作					
今後の対策 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> ・朝礼時や作業前の危険場所としての、アナウンスの仕方を強調するべきだった。 ・グレーチングを全て外すことも出来たのではないか ・慣れた作業員の方への、毅然とした対応が必要。 											

ヒヤリ・ハット/カモシレ事例報告書

発生日	2021年7月10日土			発生時刻	時 分頃		報告者	水谷	年齢	40才	天気	晴
発生場所	愛知県名古屋市市			現場名	ワーク棟 作業場							
分類項目	<input checked="" type="radio"/> ヒヤリ・ハット <input type="radio"/> カモシレ	種別項目	<input checked="" type="radio"/> 安全 <input type="radio"/> 運転 <input type="radio"/> 品質	作業状況	<input type="radio"/> 準備中 <input checked="" type="radio"/> 作業中 <input checked="" type="radio"/> 作業後 <input type="radio"/> 移動中 <input type="radio"/> その他							
原因対象	<input checked="" type="checkbox"/> 当方 <input type="checkbox"/> 相手 <input type="checkbox"/> 双方 <input checked="" type="checkbox"/> 設備面 <input checked="" type="checkbox"/> 周辺環境 <input type="checkbox"/> 管理(教育)				<input type="checkbox"/> 【※作業中のみ <input type="checkbox"/> 点検 <input type="checkbox"/> 試運転 <input type="checkbox"/> 修理 <input type="checkbox"/> 施工】							
どんな事故が起る可能性があったか	<input checked="" type="checkbox"/> 人の負傷 <input type="checkbox"/> 設備停止 <input checked="" type="checkbox"/> 設備損傷 <input type="checkbox"/> 感電 <input type="checkbox"/> 酸欠 <input type="checkbox"/> 車の損傷 <input type="checkbox"/> その他			事故が起った場合の重大性	<input type="radio"/> 大 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小							

<状況図・状況写真など>



<状況及び結果>

- 7/9(金)ワーク棟作業終了後、エアコンプレッサ電源OFF確認を忘れてそのまま退室
- 7/10(土)休日出勤されていた方から、ワーク棟作業場から異音がするとの報告があり総務部課長に連絡。
- 課長にてワーク棟作業場を確認したところコンプレッサー付近から異音する事を確認し、コンプレッサーの電源OFFにした。
- 原因を確認したところ、エアコンプレッサーに接続されていたエアーホースの一部が劣化しエアーが漏れて、そこから異音が発生していた。
- エアーホースを廃棄し処理。

原因・問題 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> コンプレッサーの電源ランプ表示が小さくで見にくい。 コンプレッサー正面にラッシングやスイングベルトが掛けあり、コンプレッサーの状態がわかりにくい。 上記2点から、ワーク棟退室時にコンプレッサー電源OFFを忘れがちになってしまふ。 エアーホースの定期点検を行っていなかった。 					
心身、能力的要因	<input type="checkbox"/> 不安全行為(手抜き)	<input checked="" type="checkbox"/> 油断	<input checked="" type="checkbox"/> 意識不足	<input type="checkbox"/> 知識不足	<input type="checkbox"/> 不慣れ、未熟	<input type="checkbox"/> 勘違い
	<input type="checkbox"/> 雜念	<input type="checkbox"/> 放心	<input type="checkbox"/> 焦り	<input type="checkbox"/> 判断ミス	<input type="checkbox"/> 体調不良	<input type="checkbox"/> 誤動作
今後の対策 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> 別置きのコンプレッサー電源表示ランプ(パトライト)を作成。ワーク棟の見やすい所に設置。 コンプレッサーの動作状態が一目でわかるように改善。 配電盤のブレーカーの1つをコンプレッサー専用に変更し、ブレーカ銘板にテプラにて記名。 退室時、パトライトを見てコンプレッサーの状態を確認。ランプ点灯時は配電盤のコンプレッサーブレーカーOFFする事を エアーホースの定期点検を行う。 					


ヒヤリ・ハット/カモシレ事例報告書

発生日	2020 年 10 月 6 日 火			発生時刻	13 時 00 分頃		報告者	大島	年齢	57 才	天気	晴
発生場所	○× 県 △□ 市			現場名	●△■浄水場							
分類項目	<input checked="" type="radio"/> ヒヤリ・ハット <input type="radio"/> カモシレ	種別項目	<input checked="" type="radio"/> 安全 <input type="radio"/> 運転 <input type="radio"/> 品質	作業状況 【※作業中のみ <input checked="" type="checkbox"/> 点検 <input type="checkbox"/> 試運転 <input type="checkbox"/> 修理 <input type="checkbox"/> 施工】	<input type="radio"/> 準備中 <input checked="" type="radio"/> 作業中 <input type="radio"/> 作業後 <input type="radio"/> 移動中 <input type="radio"/> その他							
原因対象	<input checked="" type="checkbox"/> 当方 <input type="checkbox"/> 相手 <input type="checkbox"/> 双方 <input checked="" type="checkbox"/> 設備面 <input type="checkbox"/> 周辺環境 <input type="checkbox"/> 管理(教育)	<input type="radio"/> 準備中 <input checked="" type="radio"/> 作業中 <input type="radio"/> 作業後 <input type="radio"/> 移動中 <input type="radio"/> その他										
どんな事故が起こる可能性があったか	<input type="checkbox"/> 人の負傷 <input type="checkbox"/> 設備停止 <input checked="" type="checkbox"/> 設備損傷 <input type="checkbox"/> 感電 <input type="checkbox"/> 酸欠 <input type="checkbox"/> 車の損傷			<input type="checkbox"/> その他	事故が起こった場合の重大性		<input type="radio"/> 大 <input type="radio"/> 中 <input checked="" type="radio"/> 小					
<状況図・状況写真など>							<状況及び結果>					
							<ul style="list-style-type: none"> • メスフラスコをテーブルに置き、昼休憩から帰ってきたら、メスフラスコが落ちそうになっていた。 					
原因・問題 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> • テーブルはベビコンの上にベニヤ板を乗せて作ってある物だった。 • ベビコンの振動でメスフラスコが動いた。 • 何年も点検しているのに、こんな事は今回初めてで油断していた。 											
心身、能力的要因	<input type="checkbox"/> 不安全行為(手抜き)	<input checked="" type="checkbox"/> 油断	<input checked="" type="checkbox"/> 意識不足	<input type="checkbox"/> 知識不足	<input type="checkbox"/> 不慣れ、未熟	<input type="checkbox"/> 勘違い						
	<input type="checkbox"/> 雜念	<input type="checkbox"/> 放心	<input type="checkbox"/> 焦り	<input type="checkbox"/> 判断ミス	<input type="checkbox"/> 体調不良	<input type="checkbox"/> 誤動作						
今後の対策 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> • 振動のある場所に無人で放置しない。 • 人が来ないような床に置く。(囲いをする。) • 今回の事例を課内に周知し、同じ事をしないように注意する。 											

ヒヤリ・ハット/カモシレ事例報告書

発生日	2021年9月25日土			発生時刻	時 分頃		報告者	井ノ上	年齢	才	天気	
発生場所	★▼ 県 ■■ 市			現場名	●△■▽○□							
分類項目	<input type="radio"/> ヒヤリ・ハット <input checked="" type="radio"/> カモシレ		種別項目	<input checked="" type="radio"/> 安全	<input type="radio"/> 運転	<input type="radio"/> 品質	作業状況	<input type="radio"/> 準備中 <input checked="" type="radio"/> 作業中 <input type="radio"/> 作業後 <input type="radio"/> 移動中 <input type="radio"/> その他				
原因対象	<input type="checkbox"/> 当方 <input type="checkbox"/> 相手 <input type="checkbox"/> 双方		<input type="checkbox"/> 設備面	<input type="checkbox"/> 周辺環境	<input type="checkbox"/> 管理(教育)			【※作業中のみ <input checked="" type="checkbox"/> 点検 <input type="checkbox"/> 試運転 <input type="checkbox"/> 修理 <input type="checkbox"/> 施工】				
どんな事故が起る可能性があったか	<input checked="" type="checkbox"/> 人の負傷		<input type="checkbox"/> 設備停止	<input checked="" type="checkbox"/> 設備損傷	<input type="checkbox"/> 感電	<input type="checkbox"/> 酸欠	<input type="checkbox"/> 車の損傷	<input type="checkbox"/> その他	事故が起った場合の重大性	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 小

<状況図・状況写真など>



パレットサイズ
L:1200×W:1200×H:120

X線検査機
L:800×W:600×H:800 重量:約250kg

パレットに乗せたX線検査機を床に人力で降ろそうとした

X線搬入時、トラックから荷下ろし後、パレットに積まれた状態で現場まで搬入。設置するにあたり、X線(重さ約250kg)をパレットから下ろす作業が発生した。作業員が4人いたため、人力で下ろせるとの判断で機械を移動させた際に、X線がふらつき倒れそうになった。

危険と判断した為、現場用フォークにてパレットより移動し、無事に作業を終えることが出来た。

原因・問題 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> 荷下ろしの際に立ち会った責任者がパレットから下ろす方法を考えず、パレットに乗せ現場まで搬入(移動)した。 荷下ろしの立会を、経験年数の少ない営業に責任者として依頼した。 工場に現場用フォークはあったが、人数がいるので必要無いと判断してしまった。 3物件同日作業であったので、効率を考えすぎていた。 					
心身、能力的要因	<input checked="" type="checkbox"/> 不安全行為(手抜き)	<input checked="" type="checkbox"/> 油断	<input type="checkbox"/> 意識不足	<input checked="" type="checkbox"/> 知識不足	<input type="checkbox"/> 不慣れ、未熟	<input type="checkbox"/> 勘違い
	<input type="checkbox"/> 雜念	<input type="checkbox"/> 放心	<input type="checkbox"/> 焦り	<input type="checkbox"/> 判断ミス	<input type="checkbox"/> 体調不良	<input type="checkbox"/> 誤動作
今後の対策 ※3つ以上記入	<ul style="list-style-type: none"> 搬入方法を作業前KYにて打合せ。 ばん木を持参していたので、パレットに乗せずハンドリフトを使用。 機械搬入時は別物件作業があっても全員で搬入作業に当たる。 安全第一を念頭に置き作業する。 					